



2011年(平成23年)7月 新潟県豪雨災害 TerraSAR-X撮影画像

この図は2011年7月30日17:28に撮影されたTerraSAR-Xによる撮影画像を用いて水域(河川・湖沼、氾濫範囲等)を試みたものです。信濃川では高水敷まで水位が上昇していることが推定されます。また、複数の箇所内で水氾濫と考えられる水域が確認できます。

(c)InfoterraGmbH, Distribution [PASCO]  
(c)PASCO/Includes material (c)JAXA

2011年8月4日作成

