

## (速報) 2018年7月豪雨災害における土砂移動痕跡判読(宇和島市周辺)





※ 7月9日に撮影した衛星画像(SPOT7)から見える地表面の土砂移動痕跡を判読したものです。 ※ 判読範囲は愛媛県宇和島市周辺です。

## (速報) 2018年7月豪雨災害における土砂移動痕跡判読(宇和島市周辺)





※ 7月9日に撮影した衛星画像(SPOT7)から見える地表面の土砂移動痕跡を判読したものです。 ※ 判読範囲は愛媛県宇和島市周辺です。